

グリーンセンター流水プール場のプール水の放射性物質測定結果について

グリーンセンター流水プール場では専門業者に委託して、プール水における放射性物質の測定を行いました。

その結果、放射性物質は不検出でありましたので、安心してご遊泳できます。

平成23年8月9日(火)測定分

天候:晴れ

(測定単位 Bq/Kg ベクレル/キログラム)

測定場所	所在地	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
グリーンセンター 流水プール場	川口市 新井宿700	不検出	不検出	不検出

測定業者:株式会社 日本環境調査研究所

(参考)原子力安全委員会が定めた飲食物制限に関する指標値

放射性ヨウ素300Bq/Kg 放射性セシウム200Bq/Kg

Bq:ベクレル 放射性物質を表す単位

平成23年7月26日(火)測定分

天候:曇り

(測定単位 Bq/Kg ベクレル/キログラム)

測定場所	所在地	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
グリーンセンター 流水プール場	川口市 新井宿700	不検出	不検出	不検出

平成23年7月11日(月)測定分

天候:晴れ

(測定単位 Bq/Kg ベクレル/キログラム)

測定場所	所在地	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
グリーンセンター 流水プール場	川口市 新井宿700	不検出	不検出	不検出

お問い合わせ先 グリーンセンター施設係 048-281-2319